


RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 – DATA: 21/09/2023
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
CAJAZEIRINHAS - PB



Figura 1 - Viga baldrame concreta e execução de aterro.



Figura 2 - Aterro sendo executado e armação de pilares.


Carla Priscila Menezes da Silva
Responsável técnico - CREA-PB 1097577201

RELATÓRIO FOTOGRAFICO 01 – DATA: 21/09/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
CAJAZEIRINHAS - PB




Figura 3 - Impermeabilização de vigas baldrames.



Figura 4 - Armadura de vigas de pavimento superior e execução de fôrmas.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 01 – DATA: 21/09/2023

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023
CAJAZEIRINHAS - PB




Figura 5 - Execução de vergas e contravergas.




Figura 6 - Execução de alvenaria de vedação.




Figura 7 - Execução de alvenaria de vedação e vigas concretadas.




Figura 8 - Execução de chapisco e reboco com fixação de eletrodutos de 25mm.



Figura 9 - Execução de coberta.




Figura 10 - Execução de coberta e calha.

Priscila
Carla Priscila Menezes da Silva
Responsável técnico - CREA-PB 1097577201